


改善箇所説明図



パワーインバーター
モジュール



ハイブリッド制御モジュール

注:  改善を施す部位を示す

不具合発生箇所

ハイブリッド制御モジュールにおいて、プログラムが不適切なため、冷却水温が -16°C 以下でガソリンエンジンが停止してモーター走行する場合に、デフロスターから温風が出ない。このため、フロントウィンドシールドの氷結が速やかに除去できず、前方視界の確保に支障が生じるおそれがある。

改善の内容

全全車両、ハイブリッド制御モジュールのプログラムを対策仕様に更新する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該改善対策の識別ステッカを貼付する。