


改善箇所説明図




運転者席側サンバイザ

改善前の状態



改善後の状態



対策ラベルを貼付

基準不適合発生箇所

グローブボックス内に非常信号用具を取り付けた車両において、コーションラベルの記載内容に関する確認が不十分なため、非常信号用具の格納場所に係る記載がされておらず、道路運送車両法の保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、運転者席側サンバイザに非常信号用具の取付位置を示す対策ラベルを追加貼付する。

識別：対策ラベルの外観で識別が可能であるため、特別な識別は、行わない。

注： 内は改善箇所を示す