


## 改善箇所説明図



車両制御モジュール

**基準不適合部位**

注: 対策を施す部位を示す

車両制御モジュールにおいて、作業指示が不適切だったため、誤った設定となっている。このため、ESS(緊急制動表示灯)が作動しない。

### 改善の内容

全車両、車両制御モジュールの設定を修正する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。