



改善箇所説明図



基準不適合部位

注:  対策を施す部位を示す

フロントサスペンションにおいて、アッパーコントロールアームとナックルを組付けているboltの締付作業が不適切なため、boltに傷がついているものがある。このため、boltが折損し、前輪を適切に保持できず、最悪の場合、車両の走行安定性を損なって事故に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントサスペンション(左右)の当該boltを新品に交換する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。