


改善箇所説明図



基準不適合部位

パワーアンバーターモジュールにおいて、内蔵しているハイブリッド制御プログラムが不適切なため、バッテリーパックモジュールのメモリーリセットをハイブリッド制御プログラムがバッテリー不具合と誤認することがある。そのため、セーフモードに切り替わり、走行中にエンジンとモーターが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイブリッド制御プログラムを対策仕様に更新する。

識別： 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。