


改善箇所説明図



対策部位

基準不適合部位

車線維持支援機能において、メータークラスターの制御プログラムが不適切なため、運転者がハンドルから手を離した事により当該機能が停止しても、警告音が吹鳴せず、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、メータークラスターの制御プログラムを対策仕様に更新する。

識別：運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。