


改善箇所説明図



基準不適合部位

 対策部位

リヤスポイラーにおいて、接着工程が不適切なため、リヤスポイラー上部パネルの接着が弱いものがある。そのため、そのまま使用を続けると、接着部分が剥がれ、最悪の場合、走行時の風圧等によりリヤスポイラー上部パネルが脱落して、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤスポイラーを良品に交換する。

識別：運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。