




## 改善箇所説明図



### 基準不適合部位

注:  対策を施す部位を示す

制動装置においてABSの制御プログラムが不適切なため、ブレーキプレッシャーセンサーからの信号に過敏に反応してしまうことがある。そのため、ブレーキペダルを踏んでないにもかかわらず、制動灯が点灯および、エンジンが始動可能となるとともにPレンジからシフト操作が可能となり、車両が動き出すおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ABSの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する