




改善箇所説明図



注:  対策を施す部位を示す

基準不適合部位

ラジオフレクエンシーハブモジュール(RFHM)

ラジオフレクエンシーハブモジュール(RFHM)において、走行環境のノイズに過敏に反応し、システムの故障を認識してしまうものがある。そのため、メーターパネルにキーレスエントリー不具合の警告が表示され、イグニッションスイッチを押してもエンジンがシャットオフ出来ないことがある。

改善の内容

全車両、RFHM のプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 運転者席側ドアストライカ上部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。