


# 改善箇所説明図




車両制御モジュール



メータークラスター  
(不具合発生部位)

基準不適合部位

注:  対策を施す部位を示す

車両制御モジュールにおいて、プログラムが不適切なため、メータークラスターの照明が昼間モードまたは夜間モードで固定されることがある。そのため、夜間モードに固定されると、昼間走行時にメータークラスターの照度が不足し、速度計等を明瞭に判読できない。

## 改善の内容

全車両、車両制御モジュールのプログラムを対策仕様に更新する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。